
INPUT
OUTPUT
+5v
Motor
Driver
Motor
Stepper 2
Motor
Driver
Motor
Stepper 1
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1
0
Arduino
Uno
L1
L2
L3
+5v
Sensor
potensiometrik
(slider) suhu
A1
Sensor
potensiometrik
(slider) wkt
A0
RX
TX
TTL
to/from
RS-232
interface
TX
RX
RX
TX
PC Terminal
(Monitor)